

金财狮
GOLD LION
P188



CP-ASSY-P188#-A1-20210601
电子版下载地址: <http://www.piececool.com/cpshuoming/P188.pdf>

● 拼装方法:

a. 取下零件:



零件水口位 Nozzle Position
使用水口钳剪断金属零件上的水口, 将需要的金属零件从金属片板件取下


b. 识别零件:



扣点 / Insert tab
折叠线 / Fold line
扣孔 / Insert hole


建议使用拼酷正品拼装工具(水口钳、尖嘴钳), 拼装时更省心、省力, 拼装后作品更精细、美观!

c. 折叠零件:



折叠零件 Folding Metal Part
使用尖嘴钳, 参照拼装说明书将金属零件折成形状

d. 固定零件:



● 插入扣孔, 平折90°

● 插入扣孔, 旋转90°

● 注意事项:




剪金属零件时请剪零件“水口位”, 请勿将“扣点”当成“水口位”剪下, 每次剪零件时请仅剪当前步骤的零件, 切勿一次性将所有零件全部剪下, 避免丢失;

当遇到折叠线的零件, 请注意金属片的正反面及拼折方向, 请按照说明书的方向, 轻剪慢折, 最好一次性折叠完成, 请勿反复折叠, 避免零件损坏。


© Dongguan Weishi Culture Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

拼装步骤


Step 01




Step 02




Step 03




Step 04




Step 02




Step 03




Step 09








Step 10



Step 23



Step 11




1




2

3

4



Step 12



Step 15

